



Сергей Николаевич ГОРБАКОВ,
главный государственный инспектор
Кричевского межрайонного отдела
Могилевского областного управления
Департамента государственной инспекции труда

ЛОВИТЕЛЬ НЕ УДЕРЖАЛ ЛЮЛЬКУ НА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОМ ТРОСЕ

Если бы подъемный трос на консоли был надежно закреплен... Если бы к выполнению работ из люльки были допущены люди с соответствующей квалификацией по профессии... Если бы они прошли в установленном порядке обучение безопасным методам и приемам работы, инструктажи, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда... Если бы применили дополнительные вертикальные страховочные канаты на высоте почти девять метров... Тогда трагедии, унесшей одну жизнь и причинившей вред другой, могло бы не произойти.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ПРОИСШЕСТВИЯ

В коммунальной строительной организации (ПМК-1) произошел несчастный случай с лицами, выполнявшими утепление фасада торцевой стены здания строительного объекта из подвесной люльки с электрическим приводом (люлька).

При проведении работ левый грузовой трос люльки распасовался (освободился от зажимов), левый ловитель из-за неисправности не удержал ее на предохранительном тросе, и та упала левой частью.

В результате **каменщик Л. и плотник К.** выпали с высоты 8,89 м на поверхность крыльца входной группы запасного входа в здание – **К. погиб, а Л. получил тяжелую производственную травму.**

Специальным расследованием установлено

Для проведения работ по утеплению фасада торцевой стены здания строительного объекта коммунальной строительной организацией (ПМК-2, генеральный подрядчик на строительном объекте) была привлечена ПМК-1.

При этом **договор строительного подряда не заключался. Мероприятия, обеспечивающие безопасные условия труда,** обязательные для организаций и работающих, участвующих в строительстве объекта, **не разрабатывались.**



В свою очередь, для выполнения работ на высоте ПМК-2 арендовало у ИП две люльки, одну из которых передало ПМК-1 без заключения договора аренды.


Непосредственным руководителем работ по монтажу люльки и дальнейшему утеплению фасада торцевой стены здания строительного объекта являлся главный инженер ПМК-1 Х.

Он поручил каменщику Л. и плотнику К. осуществить монтаж люльки, при этом **порядок действий и требования безопасности Х. указанным лицам не доводились, наряд-допуск не оформлялся.**

После монтажа и до пуска в работу **строительная люлька** главным инженером Х. **не подвергалась полному техническому освидетельствованию**, соответствующих записей в вахтенный журнал Х. не вносил.

Также он не подвергал люльку внешнему осмотру, статическим и динамическим испытаниям, испытаниям ловителей, **не проверял состояние канатов (грузовых и предохранительных) и правильность их крепления.**

Из заключения экспертизы люльки установлено, что в момент происшествия она **находилась в технически неисправном состоянии** (подъемный трос на консоли не был надежно закреплен в зажимах, ловитель не удерживал ее на тросе).



Каменщик Л. и плотник К.:

- были допущены к выполнению работ из люльки без наличия соответствующей квалификации по профессии, без прохождения в установленном порядке обучения безопасным методам и приемам работы, инструктажей, стажировки и проверки знаний по вопросам охраны труда;

- не были под подпись ознакомлены с проектом производства работ.

По результатам специального расследования происшествие квалифицировано как групповой несчастный случай на производстве и оформлено актами формы Н-1.

ПРИЧИНЫ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ

- Допуск к эксплуатации неисправной люльки (подъемный трос на консоли не был надежно закреплен в зажимах, ловитель не удерживал люльку на тросе).

- Допуск к эксплуатации люльки без проведения полного технического освидетельствования.

- Допуск к эксплуатации люльки без применения дополнительных вертикальных страховочных канатов для обеспечения безопасности тех, кто выполняет работы из нее.

- Непредоставление потерпевшим СИЗ от падения с высоты (предохранительных поясов с наплечными и набедренными лямками).

- Допуск к работе из люльки работников, не имеющих соответствующей квалификации по профессии, не прошедших в установленном порядке обучение безопасным методам и приемам работы, инструктажи, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда.

- Неознакомление работников письменно под подпись с проектом производства работ до начала их выполнения.

Нарушены:

- пп. 15, 21, 49, 90, 95 Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации строительных подъемников (утв. постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 30 января 2006 г. № 12/2);
- п. 23 Правил по охране труда при выполнении строительных работ;
- ст. 17 Закона об охране труда.

Лица, допустившие нарушения актов законодательства о труде и об охране труда, ТНПА, ЛПА, – начальник ПМК-2, главный инженер ПМК-1, мастер ПМК-2.

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ

- Не допускать к работе из люльки лиц, не имеющих соответствующей квалификации по профессии, не прошедших в установленном порядке обучение безопасным методам и приемам работы, инструктажи, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда.
- Обеспечивать ознакомление работников письменно под подпись с проектом производства работ до их начала.
- Применять дополнительные вертикальные страховочные канаты для обеспечения безопасности при выполнении работы из люльки.
- Предоставлять выполняющим работы из люльки СИЗ от падения с высоты (предохранительные пояса с наплечными и набедренными лямками).
- Допускать к эксплуатации люльки только после проведения ее полного технического освидетельствования.
- Исключить эксплуатацию неисправной люльки.

ПОДПИСАТЬСЯ НА PDF-ВЕРСИЮ ЖУРНАЛА

PDF-ВЕРСИЯ, 2025 г.

СЧЕТ-ФАКТУРА (ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕНЫ) от «__» _____ 2025 г. № ГЗ-2025

Настоящий счет-фактура действителен до 31 декабря 2025 г.

Получатель:
Учреждение «Редакция журнала «Охрана труда и социальная защита», УНП 100692011
Адрес: 220004, г. Минск, пр. Победителей, 23/1-814, тел.: 203-08-28, 203-19-97. E-mail: info@otsz.by
Р/с: BY69 BARB 3015 6959 1001 0000 0000 в ЦБУ № 510 Региональной дирекции по г. Минску и Минской области
ОАО «Белагропромбанк», код банка BARBVY2X. Адрес банка: 220020, г. Минск, пр. Победителей, д. 91

Наименование товара	Количество номеров	Цена за 1 номер без НДС, руб.	Сумма, руб.	Ставка НДС, %	Сумма НДС, руб.	Всего с НДС, руб.
Журнал «Охрана труда и социальная защита» № 1–12, 2025 PDF-версия	12	31,00	372,00	Без НДС	Без НДС	372,00

Всего к оплате с НДС: Триста семьдесят два белорусских рубля 00 копеек без НДС (подпункт 1.2 пункта 1 статьи 326 Особенной части Налогового кодекса Республики Беларусь).

Цена согласно приказу от 15.08.2024 № 32. Журнал приобретается для собственного потребления и предоставляется Подписчику на условиях 100 % предоплаты. Акт оказанных услуг Подписчик составляет единолично по факту получения номера журнала (при необходимости).

В назначении платежа указать: номер счета-фактуры, электронный адрес доставки, контактный телефон, e-mail.

Главный редактор

Ведущий бухгалтер



О. В. Буйвид

Н. Л. Козловская